**Härjedalssotarn AB**

Glissjöberg 502
842 90 Sveg

# Besiktningsprotokoll

Datum
2025-06-04

Diarienummer
1262.5-307546

Utfärdare
**Härjedalssotarn AB**

Glissjöberg 502
842 94 Sveg
0684-12000

Adressat
Hansson Peter

Gantarås 16
517 94 Töllsjö

## Fastighet

| Fastighetsbeteckning | Ägare | Brukare/Innehavare |
|---|---|---|
| Glöte 7:30 | Hansson Peter<br>Gantarås 16<br>517 94 Töllsjö | Hansson Peter<br><br>Gantarås 16<br>517 94 Töllsjö |
| Fastighetsadress<br>Glöte 240 | | |
| Kontrolldatum<br>2025-06-04 | | |

## Objekt

### Värmeanläggning

| Objekttyp | Fabrikat/modell | Våning | Utrymme |
|---|---|---|---|
| Braskamin - Sekundär | Braskamin Egen | Bottenvåning | Allrum |

Bränsleslag

### Rök-/avgaskanal

| Typ | Fabrikat/modell | Benämning |
|---|---|---|
| Metall | Saknas Saknas | SSK |

## Statusbesiktning

Statusbesiktning av braskamin med tillhörande rökkanal/skorsten.

Anläggningen är provad avseende eldstadens samt skorstenens avstånd till brännbara byggnadsdelar. Och temperaturförhållanden.

Skorstenen saknar schakt i takgenomförning. Samt att brännbart innertak hamnar för nära brännbart. Går ej att kontrollera avstånd till brännbart i bjälklaget. Avståndet ska dock vara minst 25 cm till brännbart från skorstensisoleringens yttermått. Detta med nuvarande utförande.

Kontroll från tak har ej kunnat utföras på grund av avsaknaden av takskyddsanordningar.

Braskaminen är ej godkänd att använda innan åtgärd samt återbesiktning.

Besiktning av uppstigningsanordningar. Takstege och glidskydd saknas. Uppfyller ej kraven enligt Boverkets byggregler BBR 8:2 skydd mot fall.

## Utfall

Med anmärkning

Besiktningsman
**Dick Tjärnlund**