



## Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502  
842 94 Sveg

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2018-09-23

Diarienummer

1234.05-526929-1-1

Utfärdare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502  
842 94 Sveg  
070-2061977

Adressat

Hammer Larsen Kent  
Glöte 539  
842 91 Sveg

### Fastighet

|                                    |                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>Glöte 16:1 | Ägare<br>Kristensen Ove<br>Holmängen Malstarakan 40<br>76173 Norrtälje | Brukare/Innehavare<br>Kristensen Ove<br>Holmängen Malstarakan 40<br>76173 Norrtälje |
| Fastighetsadress<br>Glöte 539      |                                                                        |                                                                                     |
| Kontrolldatum<br>2018-09-21        |                                                                        |                                                                                     |

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

|                                   |                                  |                             |                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Objekttyp<br>Braskamin - Sekundär | Fabrikat/modell<br>Contura C 470 | Våning<br>Bottenvåning      | Utrymme<br>Allrum          |
| Bränsleslag<br>Ved                |                                  | Kontrollfrist<br>312 veckor | Senast sotad<br>2013-05-24 |

#### Rök-/avgaskanal

|               |                                   |                  |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Typ<br>Metall | Fabrikat/modell<br>Premodul Modul | Benämning<br>SSK |
|---------------|-----------------------------------|------------------|

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \* ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Dick Tjärnlund

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                | Eldningsapparat              | 3,00 Rök-/avgaskanal        | 4,00 Pannrum            | 5,00 Tak & uppstigning       | 6,00 Drift & skötsel         | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning         | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik          | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering        |             |
| 1,30 Förbränning/konvekt.   | 2,30 Avstånd till brännbart  | 3,30 Skiljeväggar           | 4,30 Övrigt             | 5,30 Arbetsplan              | 6,30 Restprodukter           |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                  | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om egenstöt. |             |
| 1,50 Reglerutrustning       |                              | 3,60 rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt                  |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                              | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                              |             |
| 1,70 Förbränningsluft.      |                              | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                              |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                              |             |
| 1,90 Övrigt                 |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                              |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.