



Besiktningssprotokoll
Försäljning

Utskriftsdatum	Diarienummer
2015-06-11	1177,150— 10680 1

Utfärdare	Adressat
Härjedalssotarn AB Dick Tjärnlund Glissjöberg 502 842 94 Sveg	Hallenberg Peter Solgårdsvägen 8 742 50 Hargshamn

Byggnad Fastighetsbeteckning Ransjö 7:10 Fastighetsadress Ransjö 203 Byggnadsbeskrivning	Ägare Hallenberg Peter Solgårdsvägen 8 742 50 Hargshamn	Brukare/Innehavare Hallenberg Peter Ransjö 203 842 91 Sveg
Besiktningdatum 2015-06-09	Besiktningssman Billy Karlsson	Titel Skorstensfejare
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Försäljning

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 SSK	Kanaltyp SSK	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 3	Tryck i Pascal
Objekt Vedspis	Placering Kök	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 110 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme	
Provningsmetod Byggvägledning 6 VL41	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats		Cirkulärt ☐
Besiktningssman Billy Karlsson	Titel Skorstensfejare	Besiktningssdatum 2015-06-09		

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktning av befintlig vedspis med tillhörande skorsten. Skorstenens fodderör ej lämplig som rökkanal. Skorstenen är även isolerad och saknar godkänt schakt. Skorstenen behöver bytas ut.

Tänk på !
Nyinstallation av eldstad och skorsten. Byte av skorsten eller byte av eldstad till annan typ av eldstad. Montering av insatskamin i öppenspis. Och i vissa fall byte av bränsle. Är en väsentlig ändring av byggnad, skorstenen/eldstadens utförande.

Detta kräver att anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd.

En nyinstallerad eldstad får ej tas i bruk innan besiktning skett och slutbesked erhållits från kommunens byggnadsnämnd.

Skorsten

Skorstensbenämning 1 SSK	Fabrikat/modell Saknas, Saknas	Inst.år	Höjd i meter 3									
1-R*		<table><tr><th colspan="3">Kanaler</th></tr><tr><td>Kanal</td><td>Kanaltyp</td><td>Objekt</td></tr><tr><td>1-R*</td><td>SSK</td><td>Vedspis</td></tr></table>		Kanaler			Kanal	Kanaltyp	Objekt	1-R*	SSK	Vedspis
Kanaler												
Kanal	Kanaltyp	Objekt										
1-R*	SSK	Vedspis										

Besiktningen har utförts ☐ utan erinran ☒ med erinran enligt protokoll				
Skorstensfejarmästare Dick Tjärnlund		Underskrift		
Besöksadress Glissjöberg 502 Telefontid 07.00 - 11.00 Mån-Torsd. Fre 7.00 - 8.	Telefon 010-4025965 Fax	PostGiro BankGiro 863-4883	Organisationsnummer 556877-8483 e-post harjedalssotarn@gmail.com	Skattsedel F-Skatt registrerad



Besiktningsprotokoll
Försäljning

Utskriftsdatum

2015-06-11

Diarienummer

1177,150— 10680

1

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
Takstege/glidskydd		Med erinran enl. nedan
Utlåtande		
Takstege saknas. Takstege av metall skall finnas fast monterad på tak som lutar mer än 6grader.		
Glidskydd saknas för markstegen. Skall vara fast anordning av metall samt säkra markstegen från att glida i sidled och bakåt.		